

Nr. 72560/26.03.2024

CAIET DE SARCINI

Privind achiziționarea de servicii privind întreținerea și asistența tehnică pentru aparate de copiat și multiplicat pentru sediile Direcției Generale Venituri Buget Local Sector 2 din Șoseaua Morarilor nr. 6, Sector 2 și Strada Ziduri Moși (Hala Obor)

Oferta Financiară va cuprinde următoarele:

- valoarea abonamentului lunar pentru:

Tipul și numărul de echipamente de copiat și multiplicat supuse contractului de service:

Tip echipament	Buc
HP M506	13
Panasonic KV-SL3066	3
Canon DR-4010C	3
Cannon MF 443	16
Cannon MF 411	1
Canon MF 426	9
Cannon MF429	2
Cannon IR 2630i	1

În prețul abonamentului vor fi incluse următoarele:

- Verificarea generală a echipamentului (la începutul contractului) însoțită de un raport cu defectele constatate și recomandări;
- Transportul la/de la sediul beneficiarului;
- Curățirea și evaluarea trimestrială a echipamentelor;
- Prezentarea pentru intervenție în maxim 8 de ore lucrătoare de la solicitarea beneficiarului;
- Pentru echipamentele preluate în vederea reparării care nu au fost remediate în maxim două zile lucrătoare, începând din a treia zi lucrătoare se asigură un echipament similar, până la remedierea echipamentului preluat.

- Diagnosticarea tipului de defecțiune se va face pe cât posibil la sediul beneficiarului, cu întocmirea unui Proceș verbal de constatare semnat de ambele părți;

- Înlocuirea componentelor necesare remedierii defecțiunii se face pe bază de proces verbal de constatare și deviz, contra cost, după aprobarea prealabilă de către beneficiar a costului piesei/pieselor de înlocuit;

- Diagnosticarea tipului de defecțiune se va face pe cât posibil la sediul beneficiarului, cu întocmirea unui Proceș verbal de constatare semnat de ambele părți;

- Manopera intervențiilor înlocuirii componentelor defecte este inclusă în prețul abonamentului lunar

In urma evaluării trimestriale a echipamentelor se vor transmite recomandări cu privire la consumabile care nu afectează negativ durata de viață a echipamentelor, nu duc la uzura prematură a acestora și nupierd/dispersează toner în echipament.